

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «10» января 2018 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.*

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» ИНН 5904192263 на основании проверки от 10.01.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.*

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» ИНН 5904192263 на основании проверки от 10.01.2018 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 46 от 29.11.2017 г., из которого следует:

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройИнжиниринг» ОГРН 1085904014470 нарушено выполнение обязательств по договору № 07-281/2017-КуЭС от 14.09.2017 по объекту «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и

пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ТП в д. Андреево» производственного отделения «Кунгурские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», по адресу: Пермский край, Кишертский район, д. Андреево.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Бандажи крепления бетонных приставок к деревянным стойкам выполнено с нарушениями. Фактически количество витков проволоки варьируется на различных опорах от 6 до 9, концы проволок не забиты в дерево, покрытие лаком проволоки отсутствует. «Бандажи для сопряжения приставок с деревянной стойкой опоры должны выполняться из мягкой стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм. Допускается применение для бандажей неоцинкованной проволоки диаметром 5 - 6 мм при условии покрытия ее изоляционным лаком. Число витков бандажа должно приниматься в соответствии с проектом опор (при проволоке 6мм – не менее 8 витков, проволоке 4мм – не менее 10 витков). При разрыве одного витка весь бандаж следует заменить новым. Концы проволок бандажа надлежит забивать в дерево на глубину 20 - 25 мм. Допускается взамен проволочных бандажей применять специальные стяжные (на болтах) хомуты. Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей опоры.» Нарушение СП 76.13330.2016 п. 6.6.3.16. (ФОТО 1, 2)

2. Часть опор имеет кривизну более 1,5%, что не соответствует 2 и 3 сорту древесины согласно ГОСТ 9463-2016 табл. 3. (ФОТО 3)

3. Места монтажных срезов и сколов деревянных опор не обрабатываются антисептирующими составами. Нарушение СП 76.13330.2016 п. 6.6.3.14. (ФОТО 4, 5)

4. Согласно проекту 02.01.2012-ЭП предусмотрено питание потребителей от двух трансформаторных подстанций типа КТП2-СЭЩ-К 160/10/0,4кВ производителя ОАО «Электрощит». В составе проекта опросные листы отсутствуют. Необходимо предоставить в АСРО «ГПС» согласованный с Заказчиком опросный лист, либо техническую спецификацию для рассмотрения и анализа характеристик оборудования.

5. Не представлен список с данными о фактическом количестве специалистов внесенных в национальный реестр специалистов в области строительства, согласно уведомлению №3158 от 09.11.2017г.

6. Не представлен проект производства работ и технологические карты, отображающие зимние условия производства строительно-монтажных и электромонтажных работ. Требование СП 48.13330.2011 п. 5.7.4-5.7.11.

К заседанию дисциплинарной комиссии указанные в акте № 46 от 29.11.2017 г., нарушения ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» не устранены.

20 декабря 2017 года Дисциплинарная комиссия приняла решение применить в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок до 10 января 2018 года.

До окончания срока предписания ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» устранило ранее выявленные нарушения, о чем свидетельствует акт внеплановой документарной проверки №72 от 10.01.2018 г.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 46 от 29.11.2017 г., прекратить.


ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 46 от 29.11.2017 г., прекратить.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут «10» января 2018 г.

Председатель комиссии

 /Колпаков Д.А./

Секретарь комиссии

 /Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 3 (три) листов
Председатель _____
Колпаков Д.А.