

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «30» ноября 2017 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Колпаков Денис Александрович, представитель ООО «ДСТ-Строй», член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Филиппов Никита Николаевич, представитель ООО «Стройуправление».

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем комиссии Филиппова Н.Н.

СЛУШАЛИ: Колпаков Д.А., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Уралстройпрогресс» ИНН 5917236528 на основании проверок от 30.11.2017 г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании внеплановой документарной проверки от 30.11.2017 г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании внеплановой документарной проверки от 30.11.2017 г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПСК Кама» ИНН 5904270627 на основании внеплановой документарной проверки от 30.11.2017 г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Дельта-Строй» ИНН 5902888746 на основании внеплановой документарной проверки от 02.11.2017 г.
6. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Экопром» ИНН 5911056462 на основании внеплановой документарной проверки от 30.10.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Уралстройпрогресс» ИНН 5917236528 на основании проверок от 28.09.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Уралстройпрогресс» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Уралстройпрогресс» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 26 от 28.09.2017 г., из которого следует:

ООО «Уралстройпрогресс» нарушено обязательство по договору № 0156200009917000197-0195512-01 от 07.08.2017 на выполнение работ по объекту «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания патологоанатомического отделения ГБУЗ ПК «Кунгурская городская больница», расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45в.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

- Не представлены документы согласно уведомлению о проведении проверки № 2296 от 31.08.2017 г.

- Согласно федеральному закону №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» статья 12 п. 15 монтаж противопожарных дверей необходимо осуществлять силами организации, имеющей соответствующую лицензию. Необходимо предоставить соответствующую лицензию, оформленную на ООО «Уралстройпрогресс» либо договор с соответствующей организацией, имеющей лицензию согласно №99-ФЗ.

- Не представлена исполнительная документация на устройство фундаментов крыльца. Нарушение СП 48.13330.2011, п.6.14.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Уралстройпрогресс» выявленные нарушения не устранило.

15 ноября 2017 г. Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Уралстройпрогресс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении нарушений в срок до 30 ноября 2017г.

В связи с истечением срока предписания от 15 ноября 2017г. в отношении ООО «Уралстройпрогресс» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 30 ноября 2017г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 30.11.2017 г. приостановить право ООО «Уралстройпрогресс» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 30.11.2017 г. приостановить право ООО «Уралстройпрогресс» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Спарта» ИНН 5903128770 на основании внеплановой документарной проверки от 30.11.2017г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Спарта» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Спарта» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 17 от 20.09.2017 г., из которого следует:

ООО «Спарта» нарушено выполнение обязательств по контракту № 359022938371700 от 11.07.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия и помещений в административном здании, по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению №2083 от 22.08.2017 п. 1-7
2. Не выполняется подрезка кромок (снятие фаски) первого слоя гипсокартонных листов обрезанных по месту производства работ с последующей шпаклевкой стыка, нарушен п.6 л.3 (крепление и отделка листов ГКЛВО) РД 5113- АС.
3. Не соблюдается шахматная разбежка при креплении первого и второго слоя гипсокартонных листов, нарушены требования серии КНАУФ 1.045.9-2.08 Выпуск 1.
4. Не представлены документы о качестве на монтажную пену, используемую в местах примыкания гипсокартонного потолка к наружным и внутренним стенам здания.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Спарта» выявленные нарушения не устранило.

15 ноября 2017 г. Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «Спарта» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении нарушений в срок до 30 ноября 2017г.

В связи с истечением срока предписания от 15 ноября 2017г. в отношении ООО «Спарта» была проведена внеплановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 30 ноября 2017г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения не устранены.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 30.11.2017 г. приостановить право ООО «Спарта» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 30.11.2017 г. приостановить право ООО «Спарта» принимать участие в заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Приоритет» ИНН 5904198498 на основании внеплановой документарной проверки от 30.11.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Приоритет» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 36 от 30.10.2017 г., из которого следует:

ООО «Приоритет» нарушено выполнение обязательств по контракту МК № 0156300001517000037-0147229-02 от 01 августа 2017 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п. Усть-Силайка Кочевского района Пермского края», расположенного по адресу: Пермский край, п. Усть-Силайка, ул. Школьная, 8

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Работы производятся по чертежам стадии «Проектная документация». Нарушение ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)», Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)».
2. Не в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 ведется общий журнал работ (заполнение всех разделов, подписи ответственных лиц, регистрация).
3. Не заполнены (ведутся с опозданием) специальные журналы производства работ (земляных, арматурных, бетонных, антикоррозионных, ухода за бетоном).
4. Не представлен проект производства работ и технологические карты на выполнение текущих работ. Требование СП 48.13330.2011 п. 5.7.4-5.7.11.
5. Нарушены условия хранения цемента в мешках после вскрытия на открытом воздухе. Нарушение ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» п. 10.2.
6. Не представлена исполнительная документация на выполнение работ по укладке асфальтобетонных покрытий:
 - акты скрытых работ на устройство основания;
 - паспорта на материалы: песчано-гравийную смесь, щебень, асфальтобетонную смесь;
 - геодезические съемки;
 - лабораторные заключения об уплотнении основания, качестве асфальтобетонной смеси.
7. Не представлена исполнительная документация на выполнение работ по устройству фундаментов:
 - акты скрытых работ на устройство земляных работ, установку арматурных изделий, бетонные работы, гидроизоляцию, антикоррозионные работы;
 - паспорта на закладные изделия, товарный бетон, сертификаты на арматуру, гидроизоляционный материал;
 - лабораторные заключения.
8. Не представлена исполнительная документация на выполненные работы по установке бордюрного камня (акт освидетельствования скрытых работ, паспорт на бордюрный камень, паспорт на бетонную смесь, заключение лаборатории о качестве бетонной смеси, геодезическая съемка).
9. Гидроизоляция ростверков выполнена без предварительного демонтажа всей деревянной опалубки по периметру фундаментов. Выполненная гидроизоляция имеет неравномерную желеобразную структуру с включением строительного мусора, отсутствует адгезия с бетонной поверхностью ростверка. Нарушение СП 45.13330.2012 глава 15.
10. До начала монтажа металлоконструкций каркаса необходимо предоставить подтверждение проектной прочности бетона В15, марки по морозостойкости F50, марки по водопроницаемости W4. (Паспорт на товарный бетон, лабораторное заключение по прочности).
11. Согласно проекту 125-16-КЖ лист 5 примечание «для устройства молниезащиты здания продольную арматуру диам. 12мм каждой буронабивной сваи соединить с соответствующим направляющим уголкам марок Э1....Э23(см. 125-16-КМ лист 3)». Данное соединение посредством сопряжения арматуры и закладных деталей ростверка не визуализируется при последующем присоединении деталей марки Э1....Э23 к закладным деталям ростверка. Предоставить акт скрытых работ на выполнение работ по обеспечению

заземления и молниезащиты здания в подтверждение обеспечения исполнения строительной части работ. Требование СО 153-34.21.122-2003 глава 5.

12. Выполненное асфальтобетонное покрытие полностью не соответствует требованиям нормативных документов, имеет значительные неровности и перепады по высоте, полностью отсутствует монолитная структура покрытия, уклон покрытия выполнен в сторону строящегося здания без технического решения по водоотводу поверхностных вод. Нарушение СП 78.13330.2012 п. 12.3.

13. В проектной документации отсутствует решение по горизонтальной гидроизоляции фундамента по оси «З» в осях «А-Г» в месте сопряжения с кирпичной стеной. Со слов производителя работ горизонтальная гидроизоляция выполнена обмазочной. Рекомендуем согласовать данное решение с проектной организацией и технической службой Заказчика.

14. Проектом предусмотрено устройство свободстоящей кирпичной стены арочной конфигурации толщиной 380мм длиной 18,0м и высотой 8,5м без дополнительного раскрепления по высоте, без конструктивных усилений (армирование, монолитные пояса, узлов опирания балок перекрытия на отм.+3.000). Рекомендуем запросить у проектной организации технические решения (рабочую документацию).

15. Ограждение территории выполнено без конструктивных решений в проектной документации в виде столбов из металлической трубы. Рекомендуем запросить у проектной организации технические решения (рабочую документацию со ссылкой на серию).

16. В кирпичной стене визуализируется применение некачественного разрушенного кирпича со следами пережога и разрушения (порядка 20 шт.).

17. Перемычки в кирпичной стене по оси «З» уложены на кирпичную кладку без растворной постели (насухо), кирпичная кладка, в местах опирания перемычек, не усилена (проектом не предусмотрено).

18. В проектной документации не указана марка кирпича. Применен кирпич марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012. Рекомендуем согласовать с технической службой Заказчика и проектной организацией данное решение.

19. Проходы вентиляционных каналов выполнены из кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 (пустотелый) уложенного на ложок. Необходимо выполнить вентиляционные каналы из пустотелого кирпича, уложенного на постель или из полнотелого кирпича с последующим оштукатуриванием.

20. Работы на высоте выше 2,0м производятся с не предназначенных для этого самодельных приспособлений. Нарушение «Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»». п.п. 60, 66, 150, 154, 155, 156.

21. При кладке стен используется не товарный цементно-песчаный раствор, а раствор, изготовленный в построечных условиях с применением песка без паспорта от производителя и цемента производителя «Горнозаводскцемент ЦЕМ II/A-III 32,5Б». Предоставить технологическую карту на приготовление раствора. Предоставить протокол строительной лаборатории о подтверждении приготовленного раствора проектной марке и классу по прочности.

22. Не представлена исполнительная документация на выполненные работы по прокладке инженерных коммуникаций. Нарушение СП 48.13330.2011, п. 6.14.

23. Не представлены: акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности. Требование СП 48.13330.2011 п.6.13., РД-11-02-2006 изм. от 26.10.2015г. глава II.

24. Не представлены журналы по ОТ и ПБ. Требование ТК РФ, ГОСТ 12.0.004-2015, постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80.

25. Территория строительной площадки ограждена с разрывами, не обозначена на местности предупреждающими знаками, не установлен паспорт объекта. Нарушение СП 48.13330.2011 п.6.2.8 – 6.2.9.

26. Строительная площадка не оборудована противопожарным инвентарем. Требование Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 28 сентября 2017 года), ГОСТ 12.4.026-2015.

30 ноября 2017 года в отношении ООО «Приоритет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 47 от 30.11.2017 г., из которого следует:

Замечания на основании выездной проверки от 26-27 октября по акту проверки № 36 от 30.10.2017г. устранены в полном объеме. Дополнительных нарушений не выявлено.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «Приоритет» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 36 от 30.10.2017 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «Приоритет» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 36 от 30.10.2017., прекратить.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПСК Кама» ИНН 5904270627 на основании внеплановой документарной проверки от 30.11.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «ПСК Кама» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «ПСК Кама» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 25 от 28.09.2017 г., из которого следует:

ООО «ПСК Кама» нарушено выполнение обязательств по МК № 10 от 19.07.2017 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт в МБОУ «Бардымская СОШ №2» (Установка оконных проемов)» расположенного по адресу: Пермский край, с. Барда, ул. Советская, 19.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Не представлены документы согласно уведомлению о проведении проверки №2885 от 22.08.2017
2. Не своевременно производится уборка дерево отходов после демонтажа оконных блоков. Нарушение МК №10 от 19.07.2017, п.п.4.4.8

15 ноября 2017 г. Дисциплинарная комиссия применила в отношении ООО «ПСК Кама» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении нарушений в срок до 30 ноября 2017г.

В связи с истечением срока предписания от 15 ноября 2017г. в отношении ООО «ПСК Кама» была проведена плановая документарная проверка, по результату которой составлен акт от 30 ноября 2017г. Из акта следует, что ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Дело о применении в отношении ООО «ПСК Кама» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 25 от 28.09.2017 г., прекратить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Дело о применении в отношении ООО «ПСК Кама» меры дисциплинарного воздействия, возбужденное на основании акта проверки № 25 от 28.09.2017 г., прекратить.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Дельта-Строй» ИНН 5902888746 на основании внеплановой документарной проверки от 02.11.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Дельта-Строй» является членом АСРО «ГПС».

В отношении ООО «Дельта-Строй» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № 34 от 02.11.2017 г., из которого следует:

ООО «Дельта-Строй» нарушено выполнение обязательств по контракту МК № 0513300000217000019-0259374-01 от 11.07.2017 на выполнение работ по объекту «Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. 1 очередь г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон» по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, Центральная часть города.

В ходе контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлен проект организации строительства (ПОС). Требование СП 48.13330.2011 п.5.7.1.

2. Не представлен договор с аккредитованной строительной лабораторией на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами. Требование СП 48.13330.2011 п.5.6.

3. Не представлен Акт передачи площадки, пункт 4.1.2 муниципального контракта № 0513300000217000019-0259374-01 от 11.07.2017 года.

4. Не предоставлен журнал входного контроля материалов. Требование СП 48.13330.2011 п. 7.1.3.

5. По запросу пункта №4 уведомления о проведении проверки №2352 от 06.09.2017 г. не представлены копии журнала авторского надзора. СП 11-110-99.

6. Исполнительная документация выполнена не в соответствии с требованиями РД-02-11-2006 с изм. от 26.10.2015 г. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Привести в соответствие с требованиями РД-02-11-2006 с изменениями от 26.10.2015г.

7. Не вписаны приказы участников строительства в акты освидетельствования скрытых работ на устройство свай БС-1, БС-2 поз. 1-21, 85-91. Привести в соответствие с требованиями РД-02-11-2006 с изменениями от 26.10.2015г.

8. Акты освидетельствования скрытых работ, подписаны специалистами, не внесенными в национальный реестр специалистов в области строительства.

9. На момент проверки, работы по устройству автодороги «Красная площадь южная сторона», должны быть завершены 4 календарных дня назад, ориентировочное отставание от утвержденного графика производства работ составляет 1,5-2 недели.

10. На момент проверки, работы по устройству автодороги «Красная площадь северная сторона», должны быть завершены 1 календарный день назад, ориентировочное отставание от утвержденного графика производства работ составляет 1-1,5 недели.

11. На момент проверки, работы по устройству озеленения и благоустройству прилегающих территорий автодороги на красной площади, должны быть завершены 4 календарных дня назад, ориентировочное отставание от утвержденного графика производства работ составляет 1-1,5 недели.

12. На момент проверки, работы по устройству наружного освещения, должны быть завершены 10 календарных дней назад, ориентировочное отставание от утвержденного графика производства работ составляет 2 недели.

13. На момент проверки, работы по устройству видеонаблюдения не начаты.

14. Отсутствуют даты согласования и утверждения на представленном графике производства работ.

В соответствии с докладной запиской начальника отдела технического надзора АСРО «ГПС» А.Б. Изотова, обществом с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» до заседания дисциплинарной комиссии представлены документы (исх. Письмо №754 от 09.11.2017 г., исх. Письмо №242 от 29.11.2017 г.), свидетельствующие об устранении части нарушений, обозначенных в Акте № 34 от 02 ноября 2017г.

Согласно Информации указанной в докладной записке от 30.11.2017 г. ООО «Дельта-Строй» не устранило нижеследующих нарушения:

1. По запросу пункта №4 уведомления о проведении проверки №2352 от 06.09.2017 г. не представлены копии журнала авторского надзора. СП 11-110-99. **Не устранено.** (предоставить письменный запрос в адрес заказчика о предоставлении копии (скана) журнала авторского надзора);

2. Исполнительная документация выполнена не в соответствии с требованиями РД-02-11-2006 с изм. от 26.10.2015 г. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». **Не устранено.** (Органы местного самоуправления г. Сарапула не наделены полномочиями изменять РД-02-11-2006 с изм. от 26.10.2015 г.).

3. Не вписаны приказы участников строительства в акты освидетельствования скрытых работ на устройство свай БС-1, БС-2 поз. 1-21, 85-91. **Не устранено** (Органы местного самоуправления г. Сарапула не наделены полномочиями изменять РД-02-11-2006 с изм. от 26.10.2015 г.).

4. Акты освидетельствования скрытых работ подписаны специалистами не внесенными в национальный реестр специалистов в области строительства. **Не устранено.** (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 02.11.2017 г. применить в отношении ООО «Дельта-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок 15 декабря 2017года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 02.11.2017 г. применить в отношении ООО «Дельта-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в срок 15 декабря 2017 года.

6. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Экопром» ИНН 5911056462 на основании внеплановой документарной проверки от 30.10.2017 г.

СЛУШАЛИ: Филиппова Н.Н., который доложил:

ООО «Экопром» является членом АСРО «ГПС».

17 июля 2017 года в отношении ООО «Экопром» была проведена внеплановая проверка на предмет соответствия Общества требованиям п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3.4.2. Положения о членстве в АСРО «ГПС», требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты взносов: наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов по организации строительства - не менее чем два специалиста по месту основной работы

В ходе контрольных мероприятий выяснилось, специалисты ООО «Экопром» направили заявления в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) для включения сведений о них в Национальный реестр специалистов (НРС).

По состоянию на 17.07.2017 г. информация о включении сведений о специалистах в НРС отсутствует.

Руководствуясь п.2 ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о специалистах должны быть включены в НРС, поскольку информация о включении отсутствует, требование к численности и квалификации работников юридического лица не соблюдены.

По решению дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Экопром» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

30 октября 2017 года в отношении ООО «Экопром» была проведена плановая документарная проверка на предмет соответствия Общества соответствия Требованиям, Стандартам и внутренним документам Ассоциации, условиям членства в Ассоциации.

В ходе контрольных мероприятий установлено, специалисты по организации строительства ООО «Экопром» включены в национальный реестр специалистов.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

По результатам проверки от 30.10.2017 г. возобновить право ООО «Экопром» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

По результатам проверки от 30.10.2017 г. возобновить право ООО «Экопром» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заседание закрыто: 16 часов 00 минут 30 ноября 2017 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


/Колпаков Д.А./

/Филиппов Н.Н./

Пронумеровано и прошнуровано
в количестве 9 (девять) листов
Председатель Д.А. Колпачков