

**Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Гильдия Пермских Строителей»**

Дата проведения заседания: «04» марта 2016 г.

Место проведения заседания: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 140.

Заседание открыто в 14 часов 00 минут.

Заседание закрыто в 16 часов 40 минут.

Председатель Дисциплинарной комиссии – Каячев Анатолий Петрович, представитель ООО «СТиК, член Президиума АСРО «ГПС».

Член Дисциплинарной комиссии – Морозов Денис Геннадьевич, представитель ООО «Ергач».

Член Дисциплинарной комиссии – Потанин Рудольф Андреевич, представитель ООО «СтройМонтажКомплекс»

Кворум для проведения заседания имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: Каячев А.П., председателя комиссии, который внес предложение избрать секретарем комиссии Морозова Д.Г.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: *Избрать секретарем комиссии Морозова Д.Г.*

СЛУШАЛИ: Каячев А.П., председателя комиссии, который ознакомил членов комиссии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на основании плановой документарной проверки от 30.11.2015г.
2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Петросян Н. А. на основании плановой документарной проверки от 29.01.2016г.
3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Газтехстрой» на основании плановой документарной проверки от 30.12.2015г.
4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Профальянс» на основании плановой документарной проверки от 30.12.2015г.
5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Льсываэлектромонтаж» на основании плановой документарной проверки от 30.12.2015г.
6. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Техресурс» на основании плановой документарной проверки от 29.01.2016г.
7. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СК «КВ Маркет» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016г.
8. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» на основании плановой документарной проверки от 29.01.2016г.
9. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Монферран» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016г.
10. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПУСК» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016г.

11. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Вектор» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Председательствующим заседание объявлено открытым.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на основании плановой документарной проверки от 30.11.2015г.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0065.06-2010-5904147140-С-168 от 09.07.2015г.

В отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-152/065/15 от 30.11.2015 г., из которого следует:

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требованиям к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «ТЕХНОСТРОЙ» работает 4 сотрудника имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» Требованиям к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с

проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» занимало офисное помещение по адресу 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 507, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 30.11.2015 г. задолженность ООО «ТЕХНОСТРОЙ» перед Ассоциацией составляет 213 750 рублей, а именно:

1. 195 000 рублей (сто девяносто пять тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,

2. 18 750 рублей (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ТЕХНОСТРОЙ» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

2. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ИП Петросян Н.А. на основании плановой документарной проверки от 29.01.2016.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ИП Петросян Н.А. является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0120.03-2010-590507392902-С-168 от 20.12.2012г.

В отношении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-10/120/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требованиям к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ИП Петросян Н.А. работало 7 сотрудников, из них 6 сотрудников имеющих высшее профессиональное образование и 1 – среднее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ИП Петросян Н.А. Требованиям к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с

проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ИП Петросян Н.А. занимало офисное помещение по адресу 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25, оф. 505, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется индивидуальным предпринимателем, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ИП Петросян Н.А. не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ИП Петросян Н.А. выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ИП Петросян Н.А. меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ИП Петросян Н.А. меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ИП Петросян Н.А. меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

3. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Газтехстрой» на основании плановой документарной проверки от 30.12.2015г.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «Газтехстрой» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0125.04-2010-5905257756-С-168 от 17.01.2013г.

В отношении ООО «Газтехстрой» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-153/125/15 от 30.12.2015 г., из которого следует:

- ООО «Газтехстрой» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требованиям к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Газтехстрой» работает 25 сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Газтехстрой» Требованиям к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Газтехстрой» не соблюдает п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходе проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Газтехстрой» не соблюдает п. 4 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Газтехстрой» занимало офисное помещение по адресу 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а, оф. 411, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Газтехстрой» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Газтехстрой» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Газтехстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Газтехстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Газтехстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

4. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Профальянс» на основании плановой документарной проверки от 30.12.2015г.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «Профальянс» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0133.02-2010-5904197173-С-168 от 22.12.2011г.

В отношении ООО «Профальянс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-156/133/15 от 30.12.2015 г., из которого следует:

- ООО «Профальянс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее

чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Профальянс» работает 4 сотрудника имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Профальянс» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Профальянс» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Профальянс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Профальянс» занимало офисное помещение по адресу 614575, Пермский край, Звездный пгт, ул. Бабичева, 2в/1, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Профальянс» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Профальянс» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума

Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 30.12.2015 г. задолженность ООО «Профальянс» перед Ассоциацией составляет 42 500 рублей, а именно:

1. 40 000 рублей (сорок тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,
2. 2 500 рублей (две тысячи пятьсот рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Профальянс» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Профальянс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Профальянс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Профальянс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

5. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Лысьваэлектромонтаж» на основании плановой документарной проверки от 30.12.2015г.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «Лысьваэлектромонтаж» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0178.02-2010-5918015970-С-168 от 17.12.2012г.

В отношении ООО «Лысьваэлектромонтаж» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-154/178/15 от 30.12.2015 г., из которого следует:

- ООО «Лысьваэлектромонтаж» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ

установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Лысьваэлектромонтаж» работает 13 сотрудников, из них 9 имеющих высшее и 4 среднее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Лысьваэлектромонтаж» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Лысьваэлектромонтаж» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Лысьваэлектромонтаж» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Лысьваэлектромонтаж» занимало офисное помещение по адресу 618905, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 49, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Лысьваэлектромонтаж» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Лысьваэлектромонтаж» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума

Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 30.12.2015 г. задолженность ООО «Лысьваэлектромонтаж» перед Ассоциацией составляет 32 500 рублей, а именно:

1. 30 000 рублей (тридцать тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,
2. 2 500 рублей (две тысячи пятьсот рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Лысьваэлектромонтаж» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Лысьваэлектромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Лысьваэлектромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Лысьваэлектромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

6. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Техресурс» на основании плановой документарной проверки от 29.01.2016.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «Техресурс» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0206.02-2011-5919014979-С-168 от 22.05.2014 г.

В отношении ООО «Техресурс» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-12/206/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «Техресурс» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиями к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Техресурс» работает 14 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Техресурс» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Техресурс» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Техресурс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Техресурс» занимало офисное помещение по адресу 618601, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 78, оф. 5, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Техресурс» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Техресурс» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, представлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Техресурс» работает 14 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Техресурс» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Техресурс» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Техресурс» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Техресурс» занимало офисное помещение по адресу 618601, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 78, оф. 5, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Техресурс» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «Техресурс» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 29.01.2016 г. задолженность ООО «Техресурс» перед Ассоциацией составляет 38 750 рублей, а именно:

1. 35 000 рублей (тридцать пять тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,
2. 3 750 рублей (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Техресурс» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Техресурс» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Техресурс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Техресурс» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

7. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «СК «КВ Маркет» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «СК «КВ Маркет» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0210.05-2011-5904013073-С-168 от 03.04.2015г.

В отношении ООО «СК «КВ Маркет» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-09/210/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «СК «КВ Маркет» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель

юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «СК «КВ Маркет» работало 5 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «СК «КВ Маркет» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «СК «КВ Маркет» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «СК «КВ Маркет» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «СК «КВ Маркет» занимало офисное помещение по адресу 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9, оф. 521, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «СК «КВ Маркет» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «СК «КВ Маркет» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 29.01.2016 г. задолженность ООО «СК «КВ Маркет» перед Ассоциацией составляет 38 750 рублей, а именно:

1. 35 000 рублей (тридцать пять тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских

взносов в Ассоциацию,

2. 3 750 рублей (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «СК «КВ Маркет» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «СК «КВ Маркет» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «СК «КВ Маркет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «СК «КВ Маркет» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

8. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «АСТЕК» на основании плановой документарной проверки от 29.01.2016.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «АСТЕК» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0211.04-2011-5911064431-С-168 от 14.05.2015г.

В отношении ООО «АСТЕК» была проведена плановая документарная проверка, по результатам которой составлен акт № ПД-014/211/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование

соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «АСТЕК» работало 10 сотрудников, из них 8 имеющих высшее образование и 2 среднее специальное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «АСТЕК» Требований к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «АСТЕК» занимало офисное помещение по адресу 618400, г. Березники, ул. Березниковская, д. 93, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «АСТЕК» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «АСТЕК» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки

дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «АСТЕК» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

9. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Монферран» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «Монферран» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0215.02-2011-5903073337-С-168 от 23.10.2014г.

В отношении ООО «Монферран» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-08/215/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «Монферран» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требованиям к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Монферран» работало 14 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Монферран» Требованиям к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Монферран» не соблюдает п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с

проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Во время проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Монферран» не соблюдает п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Монферран» занимало офисное помещение по адресу 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50, корп. 1, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Монферран» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Монферран» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Монферран» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Монферран» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Монферран» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

10. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «ПУСК» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016г.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:

ООО «ПУСК» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к

работам № 0239.01-2012-5903103334-С-168 от 09.01.2013г.

В отношении ООО «ПУСК» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-11/239/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:

- ООО «ПУСК» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требования к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «ПУСК» работает 6 сотрудника имеющих высшее профессиональное образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «ПУСК» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «ПУСК» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «ПУСК» не соблюдает п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «ПУСК» занимало офисное помещение по адресу 614068, г. Пермь, ул. Букирева, 12-201, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих

работ.

- ООО «ПУСК» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

- ООО «ПУСК» не соблюдает требования п.6.1. Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС»:

В соответствии с п.6.1 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами АСРО «ГПС», члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением и решением Президиума Ассоциации.

На момент проведения плановой проверки 29.01.2016 г. задолженность ООО «ПУСК» перед Ассоциацией составляет 38 750 рублей, а именно:

1. 35 000 рублей (тридцать пять тысяч рублей) по оплате ежемесячных членских взносов в Ассоциацию,

2. 3 750 рублей (три тысячи семьсот пятьдесят рублей) по оплате ежегодного членского взноса в НОСТРОЙ.

18 февраля 2016г. состоялось заседание постояннодействующего коллегиального органа управления (Президиума) АСРО «ГПС», на котором рассматривалась рекомендация Дисциплинарной комиссии от 12.01.2016г. о применении в отношении ООО «ПУСК» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства, в связи с несоблюдением п. 6 Требования к выдаче свидетельства о допуске (п. 4.1 Требования к страхованию). Президиум Ассоциации принял решение приостановить действие свидетельства № 0239.01-2012-5903103334-С-168 от 09.01.2013г. о допуске ко всем видам работ в срок до 18 апреля 2016г.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «ПУСК» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии рекомендовать Президиуму Ассоциации применить в отношении ООО «ПУСК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО «ПУСК» № 0239.01-2012-5903103334-С-168 от 09.01.2013г. о допуске ко всем видам работ по дополнительным основаниям.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «ПУСК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО «ПУСК» № 0239.01-2012-5903103334-С-168 от 09.01.2013г. о допуске ко всем видам работ по дополнительным основаниям.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении в отношении ООО «ПУСК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства ООО «ПУСК» № 0239.01-2012-5903103334-С-168 от 09.01.2013г. о допуске ко всем видам работ по дополнительным основаниям.

11. О принятии решения в отношении члена АСРО «ГПС» ООО «Вектор» на основании плановой выездной проверки от 29.01.2016.

СЛУШАЛИ: Морозова Д. Г., который доложил:
ООО «Вектор» является членом АСРО «ГПС», имеет Свидетельство о допуске к работам № 0288.04-2014-5903112160-С-168 от 06.08.2015 г.

В отношении ООО «Вектор» была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт № ПВ-013/288/16 от 29.01.2016 г., из которого следует:
- ООО «Вектор» не соблюдает п.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличие работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

Так же, Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено: наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет.

В ходе проведения контрольных мероприятий документов подтверждающих соблюдение Требования к выдаче свидетельства о допусках к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставлено не было. Из материалов дела следует, что в ООО «Вектор» работало 13 сотрудников имеющих высшее образование, однако актуальность данных материалов не подтверждена.

Анализ и соотношение указанных сведений и документов с нормами Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ позволяют сделать вывод о не соблюдении ООО «Вектор» Требования к кадровому составу работников юридического лица по всем видам работ.

- ООО «Вектор» не соблюдает п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

Так же п.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о повышении квалификации руководителей и специалистов с проведением аттестации не реже чем один раз в пять лет.

Ходом проведения контрольных мероприятий документов, подтверждающих соблюдение требования к повышению квалификации и аттестации, представлено не было.

- ООО «Вектор» не соблюдает п. 4 Требования к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ:

В соответствии с п. 4 Требований к выдаче свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

Проверяя соблюдение указанных требований, из материалов дела установлено следующее: ООО «Вектор» занимало офисное помещение по адресу 614097, г. Пермь, ул. Куфониная, д. 20, документов подтверждающих право занимать данное помещение не представлено.

Специальная строительная техника используется Обществом, как на праве собственности, так и на праве аренды, однако подтверждений о техническом обеспечении и приложений к нему отсутствуют.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о не соблюдении Обществом требований о наличии у юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ.

- ООО «Вектор» не соблюдает требования о наличии системы контроля качества:

В соответствии с п.5 Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ установлено требование о наличии у юридического лица системы контроля качества.

В ходе проведения контрольных мероприятий, документов подтверждающих соблюдение требования о наличии у юридического лица системы контроля качества, представлено не было.

К заседанию дисциплинарной комиссии ООО «Вектор» выявленные нарушения не устранил. На основании п.4.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами АСРО «ГПС» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» предлагаю Дисциплинарной комиссии применить в отношении ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Учитывая вышесказанное, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решение по данному вопросу.

Формулировка решения заседания, поставленного на голосование по вопросу повестки дня:

Вынести члену Ассоциации ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Дисциплинарная комиссия остается для принятия решения.


ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Вынести члену Ассоциации ООО «Вектор» меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания об устранении всех выявленных нарушений в срок до 21 марта 2016г.

Председатель поблагодарил членов комиссии.

Председатель комиссии


/Каячев А.П./

Член комиссии


/Потанин Р.А./

Секретарь комиссии


/Морозов Д.Г./

Пронумеровано и прошнуровано в количестве
22 (двадцать два)
Прелескидень


Каварска А.П.

Директор